

黑龙江省桦南县悦城体育俱乐部屋顶坍塌事故 负责人等已被警方控制



这是11月7日拍摄的发生屋顶坍塌事故的黑龙江省桦南县悦城体育俱乐部(无人机照片)。

新华社记者 陈益宸 摄

新华社哈尔滨11月7日电(记者王春雨、戴锦铭)记者7日从黑龙江省桦南县政府新闻办了解到,桦南县悦城体育俱乐部屋顶坍塌事故中2名伤者

无生命危险,悦城体育俱乐部负责人等已被警方控制,佳木斯市、桦南县两级纪检监察机关第一时间介入,成立调查组开展调查。

据介绍,6日,桦南县7名初中生约18时许到悦城体育俱乐部打篮球。19时20分许,有学生发现屋顶异常并向门口跑去,随即屋顶发生坍塌。事发后,3人自行脱险,其中2人未受伤,1人被及时送到医院救治;4人被困,1人于19时50分许被救出并送往医院救治,其他3人被救出后,经医院抢救无效死亡。经诊断,2名住院人员中,1人腓骨骨折、面部轻微擦伤,1人软组织轻微擦伤,均无生命危险。

据了解,悦城体育俱乐部位于桦南县育才路北段的悦城广场综合体7号楼,2017年7月开始建设,2018年7月竣工,建设单位为黑龙江省悦城房地产开发有限公司,施工单位为黑龙江海峰伟业建筑安装工程有限责任公司,监理单位为佳木斯三江建设监理公司,2020年7月通过验收。

悦城广场综合体7号楼建筑面积3208.96平方米,高度为9.05米,基础形式为独立基础,结构形式为框架结构,其中东部为二层建筑(面积2533.96平方米),屋顶结构形式为混凝土结构,西部为单层建筑(坍塌部分,面积675平方米),屋顶结构形式为H型变截面钢梁结构。该建筑所有权人于2020年5月至2022年12月间,将场所租赁给他人经营。2022年12月起,由桦南县新阳光健身俱乐部管理,主要用于开

展篮球、乒乓球、羽毛球等活动,面向社会经营。

事故发生后,黑龙江省主要领导赶赴省应急指挥中心指挥调度,佳木斯市委、桦南县委主要负责人到现场指挥救援。佳木斯市、桦南县联合成立“11·6”悦城体育俱乐部屋顶坍塌事故处置工作领导小组,设立现场搜救、秩序维护、善后处理、事故调查和医疗救治等专班,紧急调度市县消防、森林消防等队伍冒雪进行专业救援,全力做好救援处置各项工作。

据了解,6日19时30分许,消防救援力量到场,第一时间展开搜救行动。通过调取视频监控研判被困者位置,并利用生命探测仪配合搜救犬对埋压人员进行精准定位。经专家分析研判后,采取顶撑加固保护、机械吊升转移等措施,争分夺秒营救被困人员。7日0时35分,坍塌事故现场完成救援。

佳木斯市医疗专家组已赶赴桦南县,按照“一人一方案”的原则,全力以赴开展救治。有关专家同步对伤员、家属进行心理疏导。为避免次生事故发生,公安机关对事故现场进行封控,悦城体育俱乐部负责人等已被警方控制。市县两级纪检监察机关第一时间介入,成立调查组开展调查。善后工作正在有序进行中。

为中国人民谋幸福 为中华民族谋复兴



茂名市文明办 宣

为人民不懈奋斗 同人民一起奋斗



茂名市文明办 宣